



Клей АНЛЕС Жидкие гвозди (40 мл) — это универсальный однокомпонентный контактно-монтажный клей на основе СИС-полимеров (каучука) и органических растворителей. Состав разработан специально для проведения быстрых, локальных ремонтно-отделочных работ, где требуется высокая прочность соединения без использования механического крепежа. Главное химическое преимущество формулы — он не растворяет и не деформирует delicate пористые материалы, такие как несшитый полистирол, стиропор и пенополиуретан.

Технические характеристики

- **Объем / Вес:** 40 мл / 42 г (компактный тюбик).
- **Основа клея:** СИС-полимер (термопластичный каучук).
- **Цвет:** белый.
- **Консистенция:** вязкая однородная жидкость.
- **Первоначальная хваткость:** 80 кг/мл.
- **Окончательная прочность шва:** 80 кг/см¹.
- **Время открытой выдержки:** 10–15 минут.
- **Условия применения:** от +15 °С до +20 °С.
- **Морозостойкость:** да (переносит циклы замораживания).
- **Нормативный документ:** ТУ 2311-027-44297874-04.

Описание и ключевые свойства

- **Безопасность для пенопласта:** в отличие от многих монтажных клеев на агрессивных растворителях, состав от АНЛЕС химически нейтрален к стиропору и полиуретану, предотвращая их «разъедание».
- **Абсолютная водостойкость:** после полного испарения растворителя клеевой шов становится невосприимчивым к воздействию влаги, сырости и конденсата, что позволяет использовать его во влажных помещениях и на улице.
- **Заполнение пустот:** вязкая структура позволяет компенсировать небольшие неровности и зазоры между склеиваемыми деталями и стеной/потолком.

Область применения

Клей предназначен для фиксации строительно-отделочных элементов к жестким основаниям (**бетону, кирпичу, металлу, дереву**):

- Плинтусы (пластиковые и деревянные) и молдинги.
- Потолочная плитка и багеты из стиропора и полиуретана.
- Стеновые панели, гипсокартон и изделия из пробки.
- Керамическая плитка, элементы декора, фарфор.

Инструкция по применению

Для надежного сцепления клей наносится строго контактным способом с предварительным подсушиванием:

1. **Подготовка:** очистите поверхности от пыли, грязи и старых отслоений. Убедитесь, что материалы сухие.
2. **Нанесение:** выдавите клей на одну из поверхностей равномерно, нанося его каплями (точками) или зигзагообразной волнистой линией.
3. **Обветривание (важно!):** выдержите детали разъединенными в течение **10–15 минут**. За это время растворитель частично испарится, обеспечивая высокую стартовую липкость.
4. **Фиксация:** плотно прижмите элемент к основанию на несколько секунд. Корректировка положения возможна сразу после соединения.
5. **Высыхание:** клеевым узлом можно аккуратно пользоваться через 6 часов, однако полная полимеризация и набор максимальной прочности шва происходят через **24 часа**.